

कार्यालय नगर स्वास्थ्य अधिकारी
नगरपालिका परिषद् खलीलाबाद-संत कबीर नगर

पत्रांक : NPP/2022/Certificate/73


दिनांक: 28/04/2022

प्रमाण-पत्र

आज दिनांक 25/04/2022 को सूर्या इण्टरनेशनल एकेडमी खलीलाबाद-संत कबीर नगर स्कूल का निरीक्षण किया गया जिसका विवरण निम्नवत् है :-

01. विद्यालय मुखलिसपुर रोड रेलवे क्रासिंग से नजदीक एगो कम्पाउण्ड के निकट पूरब की तरफ 500 मीटर पर स्थित है।
02. विद्यालय 2 एकड़ क्षेत्रफल में फैला हुआ है।
03. विद्यालय में कुल 82 कमरे हैं जिसमें शैक्षणिक कार्य चल रहा है।
04. विद्यालय के सभी कमरों में 252 पंखे लगे हैं तथा कमरे हवादार एवं प्रकाशयुक्त हैं।
05. विद्यालय में विद्युत व्यवस्था के लिए जनरेटर की सुविधा भी उपलब्ध है।
06. विद्यालय के 38 कमरों में 26 ए0सी0 भी लगे हैं।
07. विद्यालय में अग्निशमन उपकरण पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हैं।
08. विद्यालय में बच्चों के खेलने के लिए क्रीडा सामग्री, क्रीडांगन एवं पार्क की सुविधा उपलब्ध है।
09. विद्यालय में कुल छात्रों हेतु पाँच ब्लॉक (7 शौचालय) एवं छात्राओं हेतु चार ब्लॉक (7 शौचालय) तथा 68 पुरुष एवं 56 महिला यूरिनल की सुविधा उपलब्ध है।
10. विद्यालय में पेयजल हेतु 400 फीट की बॉरिंग है तथा 1000 की 6 एवं 500 लीटर की 07 टंकिया लगी हैं, एवं R.O. की सुविधा भी उपलब्ध है।
11. विद्यालय में प्राथमिक चिकित्सा हेतु सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं।

उपरोक्तानुसार निरीक्षण के समय विद्यालय की सैनिटेशन एवं हाइजेनिक कन्डीशन तथा पेय जल की उत्तम व्यवस्था पायी गयी।


नगर स्वास्थ्य अधिकारी
नगरपालिका परिषद् खलीलाबाद
संत कबीर नगर
नगरपालिका परिषद् खलीलाबाद
संत कबीर नगर